


播磨町の老朽管の更新

導水管ルート図 R3.7 現在



1号井

2号井

3号井

4号井

6号井

31号井

33号井

30号井

第3浄水場

11号井

5号井

7号井

34号井


32号井

9号井

10号井

播磨町

口径




色分検索凡例

属性種別：配水管
 検索項目：口径 [mm]

Red	400以上
Pink	350
Orange	300
Green	250
Blue	200
Purple	150
Yellow	125
Dark Blue	100
Light Blue	75
Black	50
Grey	40以下

③ 老朽度 (布設年度)

播磨町





①
1978年製
基幹管路
1工区
導水管撤去
φ200
堆積土砂



②
1976年製
基幹管路
1工区
既設送水管
φ300内部
錆こぶ状況



③
1996年製
2020.2漏水
舗装下空洞
奥行1 m



④
1996年製
2020.2漏水
直管部側面
 $\phi 200$ 鑄鉄
穴 $\phi 40 \sim 50$




⑤参考
2018.6
大阪北部
地震漏水



⑥参考
2018.6
大阪北部
地震漏水



⑦参考
2018.6
大阪北部
地震漏水



⑧参考
濁り発生例